

Herausgeber

Van Dijk Supplies B.V.
Poort van Midden Gelder-
land, Oranje 1
6666 LV Heteren -
The Netherlands


WWW.SPANLOAD.COM

SPANLOAD
...SAFETY FIRST


CHECKLIST

- LABEL
- HEBEKANTE
- WÄRMEINFLUSS
- KNOTEN
- OBERFLACHE


HEBEBÄNDER




Vergewissern Sie sich, dass ein Etikett vorhanden ist und beachten Sie die Angaben



Unzulässiger Einschnitt an der Hebekante



Durch Wärmeeinfluss beschädigte Oberfläche



Unzulässiger Knoten in einer Schlinge



Unzulässiger Einschnitt an der Oberfläche



Unzulässiger Beschädigungen an der Oberfläche

...SAFETY FIRST